


- 1 Общие указания смотреть 'Общие данные' ВГЗ-01УЕС-###-СМ-32-10-001.
- 2 Размеры и отметки уточнить по месту уточнить по месту.
- 3 Расход клеевого состава определяет поставщик болтов Hilti.

							BG3-01UEC-###-CM-32-69-018						
							Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС»ОАО «Э.ОН Россия»						
1	-	Нов.	23-18			20.02.2019							
Изм.	Кол. у.	Лист	№ док.	Подп.	Дата								
Разработан	Волкова			<i>[подпись]</i>	22.02.18	Узел приема топлива. Площади обслуживания оборудования					Стадия	Лист	Листов
Проверил	Павликова			<i>[подпись]</i>	22.02.18						Р	18	
Нач. сектора	Шой			<i>[подпись]</i>	22.02.18								
Гл. констр.	Шведков			<i>[подпись]</i>	22.02.18	Площади в осях 1-3, 11-13 в рядах А-В. Площади ПЛ4 - ПЛ6						ЗАРУБЕЖ ЭНЕРГОПРОЕКТ ОООБОДН В 1992 ГОДА	
Н. контр.	Туркова			<i>[подпись]</i>	22.02.18								